

Plataforma de Inspecciones de Equipos

Manual Modasa



FMSAC
CONSULTORES EN TECNOLOGÍA




Contenido

- Visualización/Edición de Inspecciones
- Generación de Certificados
- Aprobación de Certificados
- Cargar Ordenes de Taller
- Creación de Usuarios clientes




Ingreso a Plataforma








Ingrese su usuario y contraseña


motores diesel andinos s.a.

Ingrese sus datos para iniciar sesión








INGRESAR AL SISTEMA



Visualizará las opciones del sistema

Menús
de
opciones



Usuario /
Cerrar sesión



Visualización/Edición de Inspecciones

MENU NAVEGACION

INICIO

OPERACIONES

Inspecciones GE

Protocolos de Pruebas

Ordenes de Taller

CATALOGOS

REPORTES

MANUAL DE USUARIO

CONFIGURACIÓN

Datos

Cliente

LMBC INMOBILIARIA S.A.C.

Código

1006777

Dirección: Calle

Jr . Huaraz

Dirección: Número

1630

Distrito

Breña

Sede / Proyecto

Edificio LMBC

Ciudad

Lima

Contacto

Katya Fyorovich

Teléfono

954180701

Servicio

Preventivo

Código Equipo

10107777

Serie

X20608B

Producto

GRUPO ELECTRÓGENO MP 10

Marca

Modasa

Horómetro

3h 49m

KW

9.3

L.P.

Ninguno

Nº Serie Motor

GJ653398

Marca Motor

PERKINS 184878C

Nº Serie Alternador

X62151/SOL1H1

Marca Alternador

STAMFORD X18D171029

Inicio

Fecha

14-01-2021

Termino

Opciones de Inspecciones

Visualizar Certificado de Operatividad





The screenshot displays the 'Inspecciones' (Inspections) section of the Modasa web application. The interface includes a sidebar with navigation options: ADMINISTRADOR (Online), MENU NAVEGACION, INICIO, OPERACIONES, and Inspecciones GE. The main content area shows a 'Relación completa de Inspecciones' (Complete list of inspections) with a table of inspection records. The table has columns for Fecha, Cliente, Equipo, Distrito, Sede/Proyecto, Inspector, and Operatividad. A search bar and a dropdown for 'registros por página' (10) are also present. Red arrows point to specific icons in the 'Operatividad' column of the first row: a document icon for 'Visualizar Informe de Inspección', a pencil icon for 'Modificar Inspección', and a trash can icon for 'Eliminar Inspección'. A long red arrow points from the top right to the 'Operatividad' column header, labeled 'Visualizar Certificado de Operatividad'.

Inspecciones

Relación completa de Inspecciones

10 registros por página

Buscar:


| Fecha | Cliente | Equipo | Distrito | Sede/Proyecto | Inspector | Operatividad |
|------------|------------------------------------|--------------------|----------|---------------|------------|---|
| 14-01-2021 | 1006777 - LMBC INMOBILIARIA S.A.C. | 10107777 - X20608B | Breña | Edificio LMBC | José Altez |     |

Visualizar Informe de Inspección

Modificar Inspección

Eliminar Inspección

Formato de inspección

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------|---------------------------------|
|  | | INFORME TÉCNICO DE SERVICIO | | Revisado RY | FC-02-09 |
| | | | | Aprobado JD | Revisión / Fecha 04/05.06.20 |
| Cliente | TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A | | | Código | 1005105 |
| Dirección | Av. Los Maestros 206 | | | Distrito | Ica |
| Sede / Proyecto | Ica | | | Ciudad | Ica |
| Contacto | Enrique Pancheco | | | Teléfono | 945246120 |
| Servicio | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE G.E. | | | Código Equipo | 10097481 |
| Producto | MD-275 I | | | Serie | X12120V |
| Marca | MODASA | KW | 250 | Horómetro | 656 Hrs. |
| Marca Motor | DOOSAN P126 TI | N° Serie Motor | 217599 | L.P. | EDIOA |
| Marca Alternador | STAMFORD HCI 434 D1 | N° Serie Alternador | M13A016479 | KW | 308 |
| Fecha | 30-12-2020 | Inicio | 13:25 | Término | 15:30 |
| Técnico | Angelo Minchola Solano | | | | |

EVALUACIÓN MECÁNICA

| | Se reemplazó | | | | | | | Observación |
|--|------------------------------------|---|---|---|-------|------------|------------|----------------------------|
| | Revisado Operativo | | | | | | | |
| | Requiere atención próximo servicio | | | | | | | |
| | Requiere atención inmediata | | | | | | | |
| | | | | | Cant. | N° Parte | Fecha | |
| Sistema de Lubricación | | | | | | | | |
| 1 Filtro de aceite 1 | X | - | - | - | 1 | LF670 | 30-12-2020 | Suministro y cambio |
| 2 Filtro de aceite 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 Filtro de aceite 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Filtro de aceite 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 Filtro de aceite 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 Filtro de aceite 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 Aceite de Lubricacion General | X | - | - | - | 2 | LUTOT00002 | 30-12-2020 | Suministro y cambio 15W40. |
| 8 Nivel de aceite | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Varilla de control de nivel de aceite | - | X | - | - | 1 | 00 | 30-12-2020 | OK |
| 10 Calentador de aceite | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 Vaso porta filtro de aceite | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 Sistema de lubricación de turbo | - | X | - | - | 1 | 00 | 30-12-2020 | OK |
| 13 Enfriador de aceite | - | X | - | - | 1 | 00 | 30-12-2020 | OK |
| 14 Retenes de enfriador de aceite | - | X | - | - | 1 | 00 | 30-12-2020 | OK |
| 15 Manguera de desfogue de gases | - | X | - | - | 1 | 00 | 30-12-2020 | OK |
| 16 Carter de motor | - | X | - | - | 1 | 00 | 30-12-2020 | OK |
| 17 Empaquetadura de Carter | - | X | - | - | 1 | 00 | 30-12-2020 | OK |
| 18 Empaquetadura tapa de balancines | - | X | - | - | 1 | 00 | 30-12-2020 | OK |
| 19 Empaquetadura tapa de distribución | - | X | - | - | 1 | 00 | 30-12-2020 | OK |
| 20 Tapón de Carter | - | X | - | - | 1 | 00 | 30-12-2020 | OK |
| 21 Válvula de drenaje de aceite (Carter) | - | X | - | - | 1 | 00 | 30-12-2020 | OK |
| 22 Manguera de drenaje de aceite | - | X | - | - | 1 | 00 | 30-12-2020 | OK |
| 23 Reten delantero cigüeñal | - | X | - | - | 1 | 00 | 30-12-2020 | OK |
| 24 Reten posterior cigüeñal | - | X | - | - | 1 | 00 | 30-12-2020 | OK |
| 25 Observación 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 Observación 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 Observación 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|--------|------------|---------------------|
| Sistema de Combustible | | | | | | | | |
| 1 Filtro de combustible primario 1 | X | - | - | - | 1 | FS1001 | 30-12-2020 | Suministro y cambio |
| 2 Filtro de combustible primario 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 Filtro de combustible primario 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |



Generación de certificado de operatividad

modasa
motores diesel andinos s.a.

CERTIFICADOS
Online

MENU NAVEGACION

- INICIO
- OPERACIONES
- Inspecciones GE
- Protocolos de Pruebas
- Ordenes de Taller
- CATALOGOS
- REPORTES
- MANUAL DE USUARIO
- CONFIGURACIÓN

Inspecciones

Relación comp

10 registros

| Fecha | Relación comp | Relación comp | Relación comp | Relación comp | Relación comp | Relación comp |
|------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| 14-01-2021 | 1003701 - GRUPO SANTA ELENA S.A. | 10112265 - 1103-432-0364 | Lurin | Lurin | José Altez | |
| 13-01-2021 | 1004871 - MINERA PARAISO S.A.C. | 10111382 - X14522X | San Miguel | Chala | CARLOS ARGOMEDO/ JAIR PINEDA | |
| 12-01-2021 | 1012329 - BSH ELECTRODOMESTICOS SAC | 10102907 - X17113Z | Callao | Callao | SHERMAN VILCHEZ SALOME | |
| 12-01-2021 | 1008584 - CENTROS MEDICOS DEL PERU S.A. - JOCKEY SALUD | 10112400 - 6X03482 | Santiago de Surco | Jockey Salud | SHERMAN VILCHEZ SALOME | |
| 11-01-2021 | 1002969 - MAYORSA S.A. | 10109991 - | Rimac | Rimac | A. Chalco | |
| 11-01-2021 | | | | | Kevin Aliaga Cárdenas | |
| 11-01-2021 | | | | | David Jiménez A | |
| 08-01-2021 | | | | | Kevin Aliaga Cárdenas | |
| 07-01-2021 | | | | | | |

Crear Certificado

Fecha de Inspeccion
11-01-2021

Vecimiento
6 Meses

Fecha de Vencimiento
11-07-2021

Si, Guardar No, cancelar

Buscar:

| Inspector | Operaciones |
|------------------------------|-------------|
| José Altez | |
| CARLOS ARGOMEDO/ JAIR PINEDA | |
| SHERMAN VILCHEZ SALOME | |
| SHERMAN VILCHEZ SALOME | |
| A. Chalco | |
| Kevin Aliaga Cárdenas | |
| David Jiménez A | |
| Kevin Aliaga Cárdenas | |



Aprobación de certificados

modasa motores diesel andinos s.a.

JOSÉ D
Online

MENU NAVEGACION

- INICIO
- OPERACIONES
 - Inspecciones GE
 - Protocolos de Pruebas
 - Ordenes de Taller
- CATALOGOS
- REPORTES
- MANUAL DE USUARIO
- CONFIGURACIÓN

Inspecciones

Relación comp 10 registros

¿Estás seguro que desea Aprobar Certificado?


Si, aprobar **No, cancelar**

Buscar:

| Fecha | Cliente | Equipo | Distrito | Sede/Proyecto | Inspector | Estado Certificado | Operaciones |
|------------|--|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|-------------|
| 14-01-2021 | 1006777 - LMBC INMOBILIARIA S.A.C. | 10107777 - X20608B | Breña | Edificio LMBC | José Altez | Aprobado | |
| 13-01-2021 | 10082155 - COMPAÑIA MINERA GGP E.I.R.L. | 590143 - X18413A | CARAZ | TORO PUNTO | CARLOS ARGOMEDO/ JAIR PINEDA | Aprobado | |
| 12-01-2021 | 1003701 - GRUPO SANTA ELENA S.A | 10112264 - 1103-423-1328 | Lurin | Lurin | SHERMAN VILCHEZ SALOME | Generado | |
| 08-01-2021 | 1008584 - CENTROS MEDICOS DEL PERU S.A. - JOCKEY SALUD | 10112400 - 6X03482 | Santiago de Surco | Jockey Salud | David Jiménez A | Generado | |
| 07-01-2021 | 1002969 - MAYORSA S.A. | 10109991 - FGWPEPP6PBA401064 | Rimac | Rimac | Kevin Aliaga Cárdenas | Generado | |
| 06-01-2021 | 1001739 - LABORATORIO HOFARM S.A.C | 10078324 - X18569A | Lurin | Praderas de Lurin | David Jiménez A | Aprobado | |
| 05-01-2021 | 1005105 - TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A | 10097508 - 68989X00410G | Miraflores | Miraflores MLS325 | ALEXANDER RAMOS ESPINOZA | Generado | |



Certificado de operatividad



N°. 000010

Certificado de Operatividad

Otorgamos el presente certificado al equipo: **Grupo Electrónico**

Cliente: **TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A**

Ubicación: Av. Los Maestros 206 Ica- Ica
(Ica)

Datos del equipo:

| | Equipo | Motor | Alternador |
|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|
| Marca | MODASA | DOOSAN P126 TI | STAMFORD HCI 434 D1 |
| Serie | X12120V | 217599 | M13A016479 |
| Hora de trabajo | 656 Hrs. | | |

Este certificado tiene validez por 180 días calendario o 250 horas de operación del grupo electrogéno, vigentes desde la realización del mantenimiento preventivo del grupo, con fecha 30 de diciembre de 2020 y las **656 Hrs.** horas de trabajo registradas.

Se extiende la certificación para los fines que estime conveniente.

Lima, 30 de diciembre de 2020





Cargar ordenes de taller-contratos



Cargar ordenes de taller-contratos

modasa
motores diesel andinos s.a.

JOSÉ D
Online

MENU NAVEGACION

- INICIO
- OPERACIONES
 - Inspecciones GE
 - Protocolos de Pruebas
 - Ordenes de Taller
- CATALOGOS
- REPORTES
- MANUAL DE USUARIO
- CONFIGURACIÓN

Órdenes Taller

Relación de órdenes

Nueva Orden de Trabajo

10 registros

| Fecha |
|------------|
| 22-01-2021 |
| 22-01-2021 |
| 23-01-2021 |
| 25-01-2021 |

Mostrando 1 a 4 de 4 registros

Nueva Orden de Trabajo

Fecha

Código Cliente

Cod.cliente

Cliente

Cliente

Número OT

N° orden trabajo

Archivo

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Cerrar Guardar

Buscar:

Operaciones

Operaciones

Operaciones


Operaciones

Operaciones

← Anterior 1 Siguiente →

Copyright © 2021 Felipe Marroquin S.A.C., Todos los derechos reservados. Version 2.25012021

Reporte de certificados por vencer

modasa
motores diesel andinos s.a.

≡

TRUJILLO

Online

MENU NAVEGACION

INICIO

OPERACIONES

Inspecciones GE

Protocolos de Pruebas

Ordenes de Taller

REPORTES

MANUAL DE USUARIO

Certificados por vencer

Inicio > Certificadosxvencer

Relación de Certificados

Exportar Excel

10 registros por página

Buscar:

| Cliente | Cod Cliente | Fecha certificado | Producto | Servicio | Sede/Proyecto | Fecha vencimiento | Estado |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|-----------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A | 1005105 | 30-12-2020 | MD-275 I | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE G.E. | Ica | 30-06-2021 | Generado |
| TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A | 1005105 | 05-01-2021 | MLS-325 I | INSPECCION Y/O CORRECTIVO | Miraflores MLS325 | 05-07-2021 | Generado |
| Cliente | Cod Cliente | Fecha certificado | Producto | Servicio | Sede/Proyecto | Fecha vencimiento | Estado |

Mostrando 1 a 2 de 2 registros

← Anterior 1 Siguiente →

Copyright © 2021 Felipe Marroquin S.A.C., Todos los derechos reservados.

Version 2.25012021



Contáctanos: 948409747

Escríbenos: consultoria@fmsac.com

Visítanos: www.fmsac.com

Síguenos:



FMSAC
CONSULTORES EN TECNOLOGÍA