

# Plataforma de Inspecciones de Equipos

Manual Cliente






# Contenido

- Ingreso a plataforma.
- Visualización de Inspecciones
- Visualización de Certificados
- Aprobación de Inspecciones
- Visualización de Ordenes de Taller




# Ingreso a Plataforma






# Ingrese su usuario y contraseña

  
modasa  
motores diesel andinos s.a.

Ingrese sus datos para iniciar sesión

Usuario


Contraseña

Código Captcha  33c8 

**INGRESAR AL SISTEMA**



# Visualizará las opciones del sistema





Menús  
de  
opciones


Usuario /  
Cerrar sesión



# Inspecciones GE


**modasa**  
motores diesel andinos s.a.





 SUPERVISOR


**SUPERVISOR**  
● Online


MENU NAVEGACION

 INICIO


 OPERACIONES ▾

 Inspecciones GE

 Protocolos de Pruebas

 REPORTES <































**Inspecciones**

 Inicio > Inspecciones

Relación completa de Inspecciones

10 ▾ registros por página

Buscar:

Fecha ▴	Sede ▴	Equipo ▴	Tipo de servicio ▴	Estado ▴	Operaciones ▴
2021-01-05	Miraflores MLS325	10097508 - 68989X00410G	INSPECCION Y/O CORRECTIVO	Rechazado	  
2020-12-30	Ica	10097481 - X12120V	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE G.E.	Aceptado	  
2020-12-23	Breña	10097491 - X15505Y	INSPECCIÓN DE G.E	Pendiente	  
2020-12-23	Asia	10101291 - LP67482	Inspeccion de GE	Pendiente	  
2020-12-19	Bellavista	10103104 - MD67738-1X05608P	Inspeccion de GE	Pendiente	  
2020-12-18	Pucallpa	10104965 - K12T025486	Mantenimiento preventivo de GE	Pendiente	  
2020-12-17	Primavera	10097507 - 9CR03003	Mantenimiento correctivo de GE	Pendiente	  
2020-12-17	San Borja	10098119 - X11193V	Inspeccion de GE	Pendiente	  
2020-12-16	Santa Anita	10105017 - X10586V	Inspeccion de GE	Pendiente	  
2020-12-15	Plaza norte	10097487 - X08817T	Inspeccion de GE	Pendiente	  
Fecha	Sede	Equipo	Tipo de servicio	Estado	

**modasa**  
motores diesel andinos s.a.**FMSAC**  
CONSULTORES EN TECNOLOGÍA



# Inspecciones GE

Visualizar Informe de Inspección

Visualizar Certificado de Operatividad












Aceptar Inspección

Rechazar Inspección


Supervisor

Inicio > Inspecciones

Buscar:

Tipo de servicio	Estado	Operaciones
INSPECCION Y/O CORRECTIVO	Rechazado	  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE G.E.	Aceptado	  
INSPECCIÓN DE G.E	Pendiente	  
Inspeccion de GE	Pendiente	  

# Formato de inspección

		<b>INFORME TÉCNICO DE SERVICIO</b>		Revisado RY	FC-02-09
				Aprobado JD	Revisión / Fecha 04/05.06.20
<b>Cliente</b>	TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A			<b>Código</b>	1005105
<b>Dirección</b>	Av. Los Maestros 206			<b>Distrito</b>	Ica
<b>Sede / Proyecto</b>	Ica			<b>Ciudad</b>	Ica
<b>Contacto</b>	Enrique Pancheco			<b>Teléfono</b>	945246120
<b>Servicio</b>	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE G.E.			<b>Código Equipo</b>	10097481
<b>Producto</b>	MD-275 I			<b>Serie</b>	X12120V
<b>Marca</b>	MODASA	<b>KW</b>	250	<b>Horómetro</b>	656 Hrs.
<b>Marca Motor</b>	DOOSAN P126 TI	<b>N° Serie Motor</b>	217599	<b>L.P.</b>	EDIOA
<b>Marca Alternador</b>	STAMFORD HCI 434 D1	<b>N° Serie Alternador</b>	M13A016479	<b>KW</b>	308
<b>Fecha</b>	30-12-2020	<b>Inicio</b>	13:25	<b>Término</b>	15:30
<b>Técnico</b>	Angelo Minchola Solano				

## EVALUACIÓN MECÁNICA


	Se reemplazó									
	Revisado Operativo									
	Requiere atención próximo servicio									
	Requiere atención inmediata									
					Cant.	N° Parte	Fecha	Observación		
Sistema de Lubricación										
1 Filtro de aceite 1	X	-	-	-	1	LF670	30-12-2020	Suministro y cambio		
2 Filtro de aceite 2	-	-	-	-	-	-	-	-		
3 Filtro de aceite 3	-	-	-	-	-	-	-	-		
4 Filtro de aceite 4	-	-	-	-	-	-	-	-		
5 Filtro de aceite 5	-	-	-	-	-	-	-	-		
6 Filtro de aceite 6	-	-	-	-	-	-	-	-		
7 Aceite de Lubricacion General	X	-	-	-	2	LUTOT00002	30-12-2020	Suministro y cambio 15W40.		
8 Nivel de aceite	-	-	-	-	-	-	-	-		
9 Varilla de control de nivel de aceite	-	X	-	-	1	00	30-12-2020	OK		
10 Calentador de aceite	-	-	-	-	-	-	-	-		
11 Vaso porta filtro de aceite	-	-	-	-	-	-	-	-		
12 Sistema de lubricación de turbo	-	X	-	-	1	00	30-12-2020	OK		
13 Enfriador de aceite	-	X	-	-	1	00	30-12-2020	OK		
14 Retenes de enfriador de aceite	-	X	-	-	1	00	30-12-2020	OK		
15 Manguera de desfogue de gases	-	X	-	-	1	00	30-12-2020	OK		
16 Carter de motor	-	X	-	-	1	00	30-12-2020	OK		
17 Empaquetadura de Carter	-	X	-	-	1	00	30-12-2020	OK		
18 Empaquetadura tapa de balancines	-	X	-	-	1	00	30-12-2020	OK		
19 Empaquetadura tapa de distribución	-	X	-	-	1	00	30-12-2020	OK		
20 Tapón de Carter	-	X	-	-	1	00	30-12-2020	OK		
21 Válvula de drenaje de aceite (Carter)	-	X	-	-	1	00	30-12-2020	OK		
22 Manguera de drenaje de aceite	-	X	-	-	1	00	30-12-2020	OK		
23 Reten delantero cigüeñal	-	X	-	-	1	00	30-12-2020	OK		
24 Reten posterior cigüeñal	-	X	-	-	1	00	30-12-2020	OK		
25 Observación 1	-	-	-	-	-	-	-	-		
26 Observación 2	-	-	-	-	-	-	-	-		
27 Observación 3	-	-	-	-	-	-	-	-		

<b>Sistema de Combustible</b>										
1 Filtro de combustible primario 1	X	-	-	-	-	1	FS1001	30-12-2020	-	Suministro y cambio
2 Filtro de combustible primario 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Filtro de combustible primario 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





# Certificado de operatividad



N°. 000010

## Certificado de Operatividad

Otorgamos el presente certificado al equipo: **Grupo Electrónico**

Cliente: **TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A**

Ubicación: Av. Los Maestros 206 Ica- Ica  
(Ica )

Datos del equipo:

	Equipo	Motor	Alternador
Marca	MODASA	DOOSAN P126 TI	STAMFORD HCI 434 D1
Serie	X12120V	217599	M13A016479
Hora de trabajo	<b>656 Hrs.</b>		

Este certificado tiene validez por 180 días calendario o 250 horas de operación del grupo electrogéno, vigentes desde la realización del mantenimiento preventivo del grupo, con fecha 30 de diciembre de 2020 y las **656 Hrs.** horas de trabajo registradas.

Se extiende la certificación para los fines que estime conveniente.

Lima, 30 de diciembre de 2020





# Aprobación de inspecciones

modasa  
motores diesel andinos s.a.

TRUJILLO

Online

MENU NAVEGACION

INICIO

OPERACIONES

Inspecciones GE

Protocolos de Pruebas

Ordenes de Taller

REPORTES

MANUAL DE USUARIO

Inspecciones

Relación comp

10 registros


¿Está seguro que desea Aceptar Inspección?

Si, Aceptar No, cancelar

Buscar:

Fecha	Sede	Equipo	Tipo de servicio	Estado	Operaciones			
2021-01-05	Miraflores	MLS325	10097508 - 68989X00410G	INSPECCION Y/O CORRECTIVO	Rechazado			
2020-12-30	Ica		10097481 - X12120V	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE G.E.	Aceptado			
2020-12-23	Breña		10097491 - X15505Y	INSPECCIÓN DE G.E	Pendiente			
2020-12-23	Asia		10101291 - LP67482	Inspeccion de GE	Pendiente			
2020-12-19	Bellavista		10103104 - MD67738-1X05608P	Inspeccion de GE	Pendiente			
2020-12-18	Pucallpa		10104965 - K12T025486	Mantenimiento preventivo de GE	Pendiente			
2020-12-17	Primavera		10097507 - 9CR03003	Mantenimiento correctivo de GE	Pendiente			
2020-12-17	San Borja		10098119 - X11193V	Inspeccion de GE	Pendiente			
2020-12-16	Santa Anita		10105017 - X10586V	Inspeccion de GE	Pendiente			
2020-12-15	Plaza norte		10097487 - X08817T	Inspeccion de GE	Pendiente			

# Visualizar protocolos de prueba de GE

**modasa**  
motores diesel andinos s.a.









**SUPERVISOR**  
● Online  
  
MENU NAVEGACION  
  
🏠 INICIO  
  
👁 OPERACIONES  
🔧 Inspecciones GE  
📄 Protocolos de Pruebas  
  
📁 REPORTES


## Protocolos

Relación completa de Protocolos

10 registros por página


Buscar:

Fecha	Equipo	Distrito	Sede	Inspector	Operaciones
01-02-2020	1005868612 - - - - -	V.E.S	Ripley- V.E.S	David Jiménez	
01-06-2020	10097493 - B14T029773	VILLA EL SALVADOR		JAVIER BLAS /EDGAR CUBAS	
02-03-2020	10105019 - X14081X	Jesus Maria	C.C., Real Plaza	David Jiménez	
02-06-2020	10097481 - X12120V	Ica	Ripley Ica	David Jiménez/Giancarlo Oroño	
02-06-2020	10101291 - LP67482	Asia	RIPLEY ASIA	David Jiménez/Giancarlo Oroño	
02-12-2020	10100642 - LP68813	San Isidro	San Isidro - MLS160	David Jiménez A.	
02-12-2020	10100644 - LP68887	San Isidro	San Isidro MLS315	David Jiménez A	
02-12-	10100643 - LP68876	San Isidro	San Isidro MLS250	David Jiménez A.	

 SUPERVISOR  
  
Inicio > Protocolos



# Certificados por vencer

modasa  
motores diesel andinos s.a.

≡

TRUJILLO

Online

MENU NAVEGACION

INICIO

OPERACIONES

Inspecciones GE

Protocolos de Pruebas

Ordenes de Taller

REPORTES

MANUAL DE USUARIO

**Certificados por vencer**

Inicio > Certificadosxvencer

Relación de Certificados

Exportar Excel

10 registros por página

Buscar:

Cliente	Cod Cliente	Fecha certificado	Producto	Servicio	Sede/Proyecto	Fecha vencimiento	Estado
TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A	1005105	30-12-2020	MD-275 I	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE G.E.	Ica	30-06-2021	Generado
TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A	1005105	05-01-2021	MLS-325 I	INSPECCION Y/O CORRECTIVO	Miraflores MLS325	05-07-2021	Generado
Cliente	Cod Cliente	Fecha certificado	Producto	Servicio	Sede/Proyecto	Fecha vencimiento	Estado

Mostrando 1 a 2 de 2 registros


← Anterior 1 Siguiente →

Copyright © 2021 Felipe Marroquin S.A.C., Todos los derechos reservados.

Version 2.25012021



# Visualizar ordenes de taller



TRUJILLO

Online

MENU NAVEGACION

INICIO

OPERACIONES

Inspecciones GE

Protocolos de Pruebas

Ordenes de Taller

REPORTES

MANUAL DE USUARIO





Órdenes Taller

Inicio > OT

Relación de órdenes de taller

10 registros por página

Buscar:

Fecha	Orden de Trabajo	Operaciones
22-01-2021	OT-6565	
22-01-2021	OT-123	
23-01-2021	OT-00028	
25-01-2021	OT-589	
Fecha	Orden de Trabajo	Operaciones

Mostrando 1 a 4 de 4 registros

← Anterior 1 Siguiente →

Copyright © 2021 Felipe Marroquin S.A.C., Todos los derechos reservados.

Version 2.25012021





# Descargar órdenes de taller - contrato

**modasa** motores diesel andinos s.a.

ADMINISTRADOR  
Online

MENU NAVEGACION

- INICIO
- OPERACIONES
  - Inspecciones GE
  - Protocolos de Pruebas
  - Ordenes de Taller
- CATALOGOS
- REPORTES
- MANUAL DE USUARIO
- CONFIGURACIÓN













Órdenes Taller

Relación de órdenes de taller

Nueva Orden de Trabajo

10 registros por página

Buscar:

Fecha	Código Cliente	Orden de Trabajo	Operaciones
22-01-2021	0994- JHON LIZA	OT-6565	  
22-01-2021	0996- JOSE GONZALES	OT-123	  
23-01-2021	00056- PEDRO GARCIA	OT-00028	  
25-01-2021	0159753- EDUARDO	OT-589	  
Fecha	Código Cliente	Orden de Trabajo	Operaciones

Mostrando 1 a 4 de 4 registros

← Anterior 1 Siguiente →

OrdenContrato.xlsx

Mostrar todo

Version 2.25012021

Botón descargar excel



Contáctanos: 948409747

Escríbenos: [consultoria@fmsac.com](mailto:consultoria@fmsac.com)

Visítanos: [www.fmsac.com](http://www.fmsac.com)

Síguenos:



**FMSAC**  
CONSULTORES EN TECNOLOGÍA